



Foto Nº24: Vista frontal del muelle entre el tramo principal y el llamado de Los Cinco Pilares, desde el tablero, sobre el arco S. Se aprecia la grieta de rotura que llega a su punto máximo en la coronación del peto.