



Fotos Nº7 y 8: Formación de charcos en el tablero del puente, con retención de aguas que posteriormente van filtrándose por los rellenos de las enjutas, lavándolos, arrastrando sales y provocando daños en rellenos y fábricas inferiores.