



Fotos N°13 y14: Arco A (primero desde la orilla norte), con el refuerzo de piedra caliza realizado bajo la rosca de arenisca de la fábrica original. Se aprecia en el apoyo izquierdo una grieta que recorre en vertical toda la unión, manifestando defectos en el apoyo de todo el elemento.