



Fotos N°17 y 18: Detalles, en la base de la pila entre los arcos I y J, en las que se observa las faltas y oquedades en el interior de la misma, con lavados muy importantes de rellenos interiores, y comunicación, o invasión de agua desde el exterior.