



Foto N°21: Vista aguas arriba del puente en su desembarco sur, en el muelle entre el tramo principal y el llamado de Los Cinco Pilares. Se aprecian grietas de separación del ángulo saliente a partir del arranque del arco al sur y en el lienzo del muro al norte.



Foto N°22: Vista frontal del muelle entre el tramo principal y el llamado de Los Cinco Pilares. Se aprecian grietas de rotura cerca de la esquina saliente a la izquierda, y grietas por asientos, debidos probablemente a descalces en la cimentación, en la parte media, a la derecha de la foto, todo ello debido al empuje del agua en la base.