



Foto N°9: Vista del inicio del puente en el lado norte, hacia el sur, con ausencia de pavimento en su tablero, y unas piedras a modo de bolardos que impiden el paso rodado.



Foto N°10: Detalle del estado de algunos de los pretilos existentes en el puente en su mitad norte.