



Fotos N°19 y 20: Vista desde los lados norte y sur, respectivamente, de la pila entre los arcos P y R, donde también se aprecia filtrados de agua entre la cara aguas arriba y aguas abajo, de menor entidad que en la pila I-J, pero denotando también un posible lavado de rellenos en su interior.