



Fotos Nº15 y 16: Vista desde los lados norte y sur, respectivamente, de la pila entre los arcos I y J, que presenta un lavado importante de los rellenos del interior, de forma que el agua pasa por dentro sobre espacios ya vacíos.